

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 37/2023

Resposta à consulta formulada por **SETEL CONSTRUTORA LTDA**, enviada via e-mail no dia 13/12/2023, às 10h42min, referente ao Edital da **Licitação Eletrônica nº 37/2023**, que tem por objeto Obras e serviços de engenharia de pavimentação asfáltica, em tratamento superficial duplo, da estrada de acesso do Projeto de Irrigação Baixio de Irecê, próxima ao povoado Lages, desde o entroncamento da BR 052 até o km 20 km, localizado nos municípios de Xique-Xique e Itaguaçu da Bahia, Estado da Bahia.

QUESTIONAMENTO:

Salvador (BA), 13 de dezembro de 2023.

A

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba- Codevasf
Secretaria Regional de Licitações – 2ª SR/SL


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Prezados,

Com relação à licitação eletrônica Nº 037/2023 de objeto: Obras e serviços de engenharia de pavimentação asfáltica, em tratamento superficial duplo, da estrada de acesso do Projeto de Irrigação Baixio de Irecê, próxima ao povoado Lages, desde o entroncamento da BR 052 até o km 20 km, localizado nos municípios de Xique-Xique e Itaguaçu da Bahia, Estado da Bahia, Processo nº 59520.002004/2023-09-e, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

- 1- Com relação ao item da planilha de preços, Base Estabilizada Granulometricamente com Mistura de Solos na Pista com Material de Jazida, podemos observar que para execução desse serviço considerou-se a utilização de mistura com cascalho, com jazida de cascalho localizada em Várzea Grande, porém essa jazida indicada não existe mais material disponível, jazida exaurida, teria outra jazida a ser indicada?
- 2- Ainda com relação ao material a ser utilizado para mistura na **BASE**, é de conhecimento que na região não existe disponibilidade de material com características que atendam aos requisitos para sua utilização como material de base, plasticidade $\leq 6,00\%$ e CBR superior a 80%, uma vez que a jazida indicada encontra-se exaurida, como proceder com a inexistência de material adequado para execução desse serviço?

Atenciosamente,



Ramon Sá Novães
Engenheiro Civil
CREA-BA - 61146/m

SETEL CONSTRUTORA LTDA

Estrada de Campinas, Nº 63 - Campinas de Pirajá - CEP: 41270-005 - Salvador - Bahia
www.setel.com.br / setel@setel.com.br - Tel.: (71) 2201-0100 – Fax: (71) 2201-0138 C.N.P.J.: 15.206.409/0001-59 – Insc. Estadual 00.534.521

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO:

Prezado (a) Licitante,

SETEL CONSTRUTORA LTDA,

Em atenção ao seu Pedido de Esclarecimento referente ao **Edital nº 37/2023**, o **empregado Arnaldo Dantas A. Filho**, Gerente da 2ª SR/GRI - Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação, responde o seguinte:

Em atenção ao pedido de esclarecimento da empresa SETEL CONSTRUTORA LTDA., segue a abaixo, os esclarecimentos solicitados.

Resposta da CODEVASF: Se por acaso na jazida de cascalho indicada no Projeto Executivo não existir mais material disponível, no momento, não temos de prontidão outra jazida a ser indicada, o mais próximo possível, das obras a serem executadas. Sendo assim, a contratada juntamente com a fiscalização da CODEVASF deverão localizar outra jazida nas proximidades das obras a serem executadas. Possivelmente, haverá outras jazidas no trecho das obras a serem executadas, já que recentemente, foi realizada a pavimentação asfáltica dos outros 20 km da estrada em questão. Além disso, dentro da área do Projeto de Irrigação Baixio de Irecê existem jazidas que podem ser utilizadas, conforme imagens abaixo.



- 2- Ainda com relação ao material a ser utilizado para mistura na **BASE**, é de conhecimento que na região não existe disponibilidade de material com características que atendam aos requisitos para sua utilização como material de base, plasticidade $\leq 6,00\%$ e CBR superior a 80%, uma vez que a jazida indicada encontra-se exaurida, como proceder com a inexistência de material adequado para execução desse serviço?

Resposta da CODEVASF: Conforme esclarecido anteriormente, mesmo que na jazida de cascalho indicada no Projeto Executivo não exista mais material disponível, entendemos que na região existe a disponibilidade de material com os requisitos técnicos necessários para a utilização na mistura da base. Por exemplo, podemos citar as jazidas existentes no Projeto de Irrigação Baixio de Irecê, bem como as jazidas que foram utilizadas na pavimentação dos 20 km de estradas existentes. Caso seja necessário algum ajuste nos

quantitativos da planilha orçamentária, em função de algo não previsto no projeto executivo e essencial para a execução das obras, tal ajuste poderá ser realizado, considerando o exposto no Art. 81 da Lei nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016.

Bom Jesus da Lapa – BA, 14/12/2023.

João Carlos de Souza Machado
Chefe da Secretaria Regional de Licitações - 2ª/SL
Decisão nº 788/2023